


Programmkarte's
Programmablauf
Lineogramma

Eaton

1.600.163.401.6



Egyéb követelmények: IEC 335-1
IEC 335-2-5
Prüfung : IEC 335-1
IEC 335-2-5

Kapcsolási vázlat Schließungsschema

| Érintkezők Kontakte | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1a | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X |
| Altas Stellung | 2a | X | ○ | X | ○ | X | X | ○ | X |
| | 3a | X | ○ | ○ | X | X | X | ○ | X |
| | 4a | X | X | X | X | X | ○ | X | ○ |
| | 5a | X | X | ○ | X | X | ○ | X | ○ |
| | 6a | ○ | ○ | X | X | ○ | X | ○ | X |
| | 7a | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X |
| | 8a | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X |
| | 6 | 0 | 0 | X | X | 0 | X | 0 | X |

X Érintkezőpár zárva
Geschlossen


○ Érintkezőpár nyitva
Geöffnet

Terhelés: 16 (4) A / 250 V~
Belastung: 10 (2) A / 380 V~


Erteilté Prüfzeichen: VDE, Š, ÖVE, D, S, N, KEMAKEUR
Meglevő vizsgálati jelek: VDE, Š, ÖVE, D, S, N, KEMAKEUR
Műszaki előirás: ME 15/1979
Liefervorschrift: LV 15/1979

Hat állású választó-
kapcsoló
Drehschalter

Kapcsolási vázlát




Schleiferungsschema



Választókapcsoló
Wahlschalter

X = Erőteljes zárvány
Geschlossen
Megfelelő viszgálati jelek: VDE, § 0VE, D, S, N
Erőteljes Prüfzähleren
Műszaki előírások: ME 30/1982
Létrehozásra vonatkozó: LV 30/1982
Egyéb követelmények: IEC 335-1
Prüfung: IEC 335-2-5
A "engely 1. kapcsoló helyzetben
A "ahse II" állásbeli álláselosztás (Programm) I. gezelcinek

②



AKO

Thermal mg. ⑤

Rastung Kopcsoló állás

| | | 1 | 2 | 10 | 153 | 20 | 25 | 4 | 30 | 35 | 5 | 40 | 457 | 50 | 55 | 60 | 9 |
|----|---------------------------|-------------------------------|---|----|-----|----|----|---|----|----|---|----|-----|----|----|----|---|
| 1 | Betrieb | Üzem | a | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Temp. Hauptw. | Hőmérőkkel fűmosásrahoz | a | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Stop-Über br. | Hőmérőkkel elmosásrahoz | b | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Ventil K2 | Felteles STOP helyzet | a | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Schleudern | Magneszelék beöblítés (hüveg) | b | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Ventil warm / kaltWáschen | Magneszelék (hüveg) rögzítés | b | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Niveau-Stop | Hőmérséklet rögzítés | b | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | WaschenRS | Kímélő revertátor | b | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Pumpe Niveau | Szakaszos üghűtés | a | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Kondensator W | Kond. mosásrahoz | b | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Kondensator S | Kond. centrifugálashoz | a | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Niveau niedrig | Allasnyi vizszint | b | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Niveau hoch | Magas vizszint | a | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Kondensator W | Kond. mosásrahoz | b | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Kondensator S | Kond. centrifugálashoz | a | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Verzahnung | Léptetőlársa fogazása | b | | | | | | | | | | | | | | |

Drehwinkel in° Szögfordulás lepesenként

Drehwinkel addiert Szögfordulás összesen

| | | Schritt 25' | 30x5=150" | 150" | Schritt 2,5' | Lepe |
|----|--------------|---------------|-----------|------|--------------|------|
| 16 | Reversierung | Alapreverzáls | | | | |
| 17 | Reversierung | Alapreverzáls | | | | |
| 18 | Waschen | 53% | | | | |
| 19 | Waschen | 16% | | | | |
| 20 | Waschen | 10% | Reverzáls | 10% | | |

AKO

Program kijeljte's
P-10300/69
THERMAL

III

| | | | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
|-------------------------------|----|-------------------------|------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Direkt szelép | 51 | Ventil 1 | 3 a | | | | | | | | | | | |
| Bébólito szelép | 52 | Ventil 2 | 3 b | | | | | | | | | | | |
| Üzem.. | | Betrieb | | | | | | | | | | | | |
| STOP | | Slop - Hille | 4 a | | | | | | | | | | | |
| Direkt szelép S1 | | Ventil 1 | 5 a | | | | | | | | | | | |
| Fűtés 3000 W | | Heizung 3000 W | 5 b | | | | | | | | | | | |
| Kimélő mosás | | Waschen RS | 6 a | | | | | | | | | | | |
| Normal mosás | | Waschen RN | 6 b | | | | | | | | | | | |
| Lépesgátló - kimélő reverzáls | | Th-Slop-Schongang | 7 a | | | | | | | | | | | |
| Szivattyúzás | | Pumpe | 7 b | | | | | | | | | | | |
| Centrifugálás | | Schleudern | 8 a | | | | | | | | | | | |
| Magas vizszint | | Niveau 2 | 8 b | | | | | | | | | | | |
| Hosszú szivattyúzás | | Pumpe lang | 9 a | | | | | | | | | | | |
| Atacsóny vizszint! Fűtés 40°C | | Niveau 1 Heizung (40°C) | 9 b | | | | | | | | | | | |
| Kondenzátor mosásüzem | | Kondensator Waschen | 10 a | | | | | | | | | | | |
| Kond. centrál üzem | | Kondensator Schleudern | 10 b | | | | | | | | | | | |
| Hőmérséklet 60°C | | Temperatur 60°C | 11 a | | | | | | | | | | | |
| Hőmérséklet 95°C | | Temperatur 95°C | 11 b | | | | | | | | | | | |
| Kondenzátor mosásüzem | | Kondensator Waschen | 12 a | | | | | | | | | | | |
| Kond. centrál üzem | | Kondensator Schleudern | 12 b | | | | | | | | | | | |
| Hornyolt törcsa | | Rastung | 13 | | | | | | | | | | | |
| Kiemelt fogak | | hohe Zähne (5 sec) | | | | | | | | | | | | |
| Időnyújtás | | Zeitdehnung (5 min) | | | | | | | | | | | | |

Szögellordulás
Drehwinkel in°

| | Schritt 2,5° u.5' | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | 2,5' | | | | | | | | | | | | | |
| | Th-Stop • 0-2,5' | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | 2,5' | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | 2,5' | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | 2,5' | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | 2,5' | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | 2,5' | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | 2,5' | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 2,5' | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 2,5' | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | 2,5' | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 2,5' | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| | 2,5' | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | 2,5' | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| | 2,5' | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| | 2,5' | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| | 2,5' | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| | 2,5' | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| | 2,5' | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| | 2,5' | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | 2,5' | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | 2,5' | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
| | 2,5' | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
| | 2,5' | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
| | 2,5' | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
| | 2,5' | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
| | 2,5' | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
| | 2,5' | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
| | 2,5' | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
| | 2,5' | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| | 2,5' | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
| | 2,5' | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
| | 2,5' | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
| | 2,5' | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
| | 2,5' | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
| | 2,5' | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
| | 2,5' | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
| | 2,5' | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
| | 2,5' | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
| | 2,5' | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
| | 2,5' | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | |
| | 2,5' | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
| | 2,5' | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | |
| | 2,5' | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | |
| | 2,5' | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | |
| | 2,5' | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | |
| | 2,5' | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | |
| | 2,5' | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | |
| | 2,5' | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | |
| | 2,5' | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 | |
| | 2,5' | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 | 59 | |

30 x 5'' = 150''

Schritt 2,5'

| | Szivattyúzás | Pumpe | 19 a |
|--|--------------------|-------------------|------|
| | Szivattyúzás | Pumpe | 19 b |
| | Reverzáls | Reversierung | 20 a |
| | Reverzáls | Reversierung | 20 b |
| | Kimélő reverzáls | Schaltung | 21 a |
| | Lépegsík | Kupplungsmagnet | 21 b |
| | STOP - Izolációhoz | Stop .. Hille | 22 a |
| | Kimélő reverzáls | Schonreversierung | 22 b |
| | Reverzáls | | 23 b |

150''

J

PROGRAMKEFÉTÉS
PROGRAMM

MINIAT
AKO PRK

Energomat, Energomat 560 mg.

III

| | | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
|-------------------------------|--------|-------------------------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Direkt szelép | 51 | Ventil 1 | 3 a | | | | | | | | | | |
| Bérlítő szelép | 52 | Ventil 2 | 3 b | | | | | | | | | | |
| Üzem.. | | Betrieb | 4 a | | | | | | | | | | |
| STOP | | Stop - Hille | 4 b | | | | | | | | | | |
| Direkt szelép | S1 | Ventil 1 | 5 a | | | | | | | | | | |
| Fűtés | 3000 W | Heizung 3000 W | 5 b | | | | | | | | | | |
| Kimélő mosás | | Waschen RS | 6 a | | | | | | | | | | |
| Normal mosás | | Waschen RN | 6 b | | | | | | | | | | |
| Lépesgátló - kimélő reverzáls | | Th-Stop-Schongang | 7 a | | | | | | | | | | |
| Szivattyúzás | | Pumpe | 7 b | | | | | | | | | | |
| Centrifugálás | | Schleudern | 8 a | | | | | | | | | | |
| Magas vizszint | | Niveau 2 | 8 b | | | | | | | | | | |
| Hosszú szivattyúzás | | Pumpe lang | 9 a | | | | | | | | | | |
| Atacsány vizszint! Fűtés 40°C | | Niveau 1 Heizung (40°C) | 9 b | | | | | | | | | | |
| Kondenzátor mosásüzem | | Kondensator Waschen | 10 a | | | | | | | | | | |
| Kond. centrál üzem | | Kondensator Schleudern | 10 b | | | | | | | | | | |
| Hőmérséklet 60°C | | Temperatur 60°C | 11 a | | | | | | | | | | |
| Hőmérséklet 95°C | | Temperatur 95°C | 11 b | | | | | | | | | | |
| Kondenzátor mosásüzem | | Kondensator Waschen | 12 a | | | | | | | | | | |
| Kond. centrif. üzem | | Kondensator Schleudern | 12 b | | | | | | | | | | |
| Hornyolt törcsa | | Rastung | 13 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------|---------------------|
| Szögellordulás | Drehwinkel in° |
| Kiemelt fogak | hohe Zähne (5 sec) |
| Időnyújtás | Zeitdehnung (5 min) |

| | | |
|--------------------|-------------------|------|
| Szivattyúzás | Pumpe | 19 a |
| Szivattyúzás | Pumpe | 19 b |
| Reverzáls | Reversierung | 20 a |
| Reverzáls | Reversierung | 20 b |
| Kimélő reverzáls | Schongang | 21 a |
| Lépegszűrő | Kupplungsmagnet | 21 b |
| STOP - Izolációhoz | Stop .. Hille | 22 a |
| Kimélő reverzáls | Schonreversierung | 22 b |
| Reverzáls | | 23 a |
| Reverzáls | | 23 b |

| | |
|-------------------|------------------|
| Schritt 2,5' u.5' | 30 x 5'' = 150'' |
| 6 | 1 |
| 6 | 2 |
| 6 | 3 |
| 6 | 4 |
| 6 | 5 |
| 6 | 6 |
| 6 | 7 |
| 6 | 8 |
| 6 | 9 |
| 6 | 10 |
| 6 | 11 |
| 6 | 12 |
| 6 | 13 |
| 6 | 14 |
| 6 | 15 |
| 6 | 16 |
| 6 | 17 |
| 6 | 18 |
| 6 | 19 |
| 6 | 20 |
| 6 | 21 |
| 6 | 22 |
| 6 | 23 |
| 6 | 24 |
| 6 | 25 |
| 6 | 26 |
| 6 | 27 |
| 6 | 28 |
| 6 | 29 |
| 6 | 30 |
| 6 | 31 |
| 6 | 32 |
| 6 | 33 |
| 6 | 34 |
| 6 | 35 |
| 6 | 36 |
| 6 | 37 |
| 6 | 38 |
| 6 | 39 |
| 6 | 40 |
| 6 | 41 |
| 6 | 42 |
| 6 | 43 |
| 6 | 44 |
| 6 | 45 |
| 6 | 46 |
| 6 | 47 |
| 6 | 48 |
| 6 | 49 |
| 6 | 50 |
| 6 | 51 |
| 6 | 52 |
| 6 | 53 |
| 6 | 54 |
| 6 | 55 |
| 6 | 56 |
| 6 | 57 |
| 6 | 58 |
| 6 | 59 |
| 6 | 60 |

PROGRAMKEFÉTÉS

PROGRAMM

Energomat, Energomat 560 mg.

AKO PRK

